



## הודעה לתקשורת

### זיהום נחל קישון בדלק

ממונה הפיקוח ברשות נחל הקישון, אלון בן מאיר, זיהה היום (3.1.2018) בשעות הבוקר, פלומת דלק הצפה על פני המים בנחל קישון באזור בז"ן בחיפה. בעקבות כך, ערך סיור על מנת להתחקות אחר מקור הזיהום ומידת התפשטותו בנחל, כאשר פלומת הדלקת נצפתה לאורך נחל קישון מאזור קריית חרושת בקריית טבעון ועד אזור גשר ההסתדרות בחיפה.

שרידי דלק נמצאו במוצא הניקוז של חוות מכלי הדלק בקריית חרושת. ממונה הפיקוח ברשות נחל הקישון דגם את המים היוצאים מפתח הניקוז של חוות המכלים.

לדרישת רשות נחל הקישון, פרש צוות החירום של תש"ן סופגי דלק לאורך הנחל, על מנת לתחם ולמנוע התפשטות זיהום פלומת הדלק שבמים. בנוסף, מבצעת תש"ן בדיקה לצורך ברור ואיתור מקור הזיהום.

הודעה על דבר אירוע הזיהום נמסרה למוקד הסביבה, ליחידה להגנת הסביבה הימית ולמשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה ולתש"ן.

**מנכ"לית רשות נחל הקישון, שרון נסים, מסרה כי רשות הנחל תמשיך ותעקוב אחר אירוע הזיהום והשפעתו על המערכת האקולוגית האקוויטית בנחל ובסביבתו ותפקח על פעולות הטיפול בזיהום.**