



דו"ח ניטור חודשי למי נחל קישון




ספטמבר 2023

ריכוז נתונים: נמרוד אבני
עריכה: איתן צנטנר
בתמונה דיגום נחל קישון במורד מאגר כפר ברוך

תקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון	קישון רציף האבן	קישון גשר יוליוס סימון	קישון גשר ההסתדרות	קישון הר הגבס	קישון גשר אירי יגור	קישון תחנת המחצבה (ג'למה)	קישון מורד מאגר כפר ברוך	יחידות	19 ספטמבר 2023
	54.65	38.43	34.53	8.84	3.88	4.21	5.32	mS/cm	מוליכות חשמלית ספציפית
7-9	8.29	8.68	8.47	8.22	8.22	8.55	8.32	pH units	ערך הגבה (pH)
קטן מ-60	84.1	158.5	92.4	31.3	56.3	82.9	84.2	%	חמצן מומס אחוז רוויה
	29.94	28.50	28.44	25.67	24.44	25.89	25.89	°C	טמפרטורה
	1.10	6.96	8.82	14.08	48.93	34.94	112.57	NTU	עכירות

*חריגה מתקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון



מיקום תחנות דיגום חודשי לאיכות מים

