



דו"ח ניטור חודשי למי נחל קישון



נובמבר 2023


ריכוז נתונים: נמרוד אבני
עריכה: מעיין ציון
בתמונה ניטור במעלה נחל הקישון בכפר ברוך



שומרים על הנחל בשבילך

תקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון	קישון תחנת המחצבה (ג'למה)	קישון רציף האבן	קישון מורד מאגר כפר ברוך	קישון הר הגבס	קישון גשר יוליוס סימון	קישון גשר ההסתדרות	קישון גשר אירי יגור	יחידות	12.11.2023
7-9	8	7.76	7.88	8.09	7.91	7.71	8.38	ph units	ערך הגבה (pH)
קטן מ-60	67	38.1	39.7	56.5	44.9	42.2	63.9	%	חמצן מומס אחוז רוויה
	16.271	20.117	16.625	16.227	17.286	17.326	16.544	c	טמפרטורה
	1.4503	20.987	0.9995	2.1024	10.3571	10.7339	1.8274	ms/cm	מוליכות חשמלית ספציפית
	197.97	5.02	347.48	75.48	12.18	20.59	153.69	NTU	עכירות

*חריגה מתקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון



מיקום תחנות דיגום חודשי לאיכות מים

