

דו"ח ניטור חודשי למי נחל קישון



דצמבר 2023

ריכוז נתונים: נמרוד אבני

עריכה: מעיין ציון

בתמונה ניטור בנחל הקישון בפארק ג'למה

שומרים על הנחל בשבילך תוצאות ניטור מי נחל קישון - 12.11.2023

פרמטר	תקן סביבתי	גשר אירי יגור	גשר ההסתדרות	גשר יוליוס סימון	הר הגבס	מאגר כפר ברוך	רציף האבן	המחצבה (ג'למה)
ערך הגבה (pH)	7-9	8.24	7.69	7.89	8.14	8.17	8.13	8.25
חמצן מומס אחוז רוויה (%)	קטן מ-60	69.4	42.1	51.6	60.5	70.6	67.9	71.6
טמפרטורה (C)	-	13.36	18.892	19.183	13.344	12.8	19.982	14.018
מוליכות חשמלית ספציפית (ms/cm)	-	3.5352	30.2518	36.1639	5.2702	3.2652	48.616	3.5849
עכירות (NTU)	-	103.33	12.33	5.5	46.7	83.36	1.63	86.46

* חריגה מתקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון

מרחקי תחנות הדיגום לאורך נחל הקישון

מרחק (ק"מ)

1.3
 1.5
 2.5
 3.5
 6.0
 15

תחנת דיגום

תחנת דיגום רציף האבן + עומק
 תחנת דיגום גשר יוליוס סימון + עומק
 תחנת דיגום גשר ההסתדרות + עומק
 תחנת דיגום קישון הר הגבס + עומק
 תחנת דיגום גשר אירי יגור
 תחנת דיגום מורד מאגר כפר ברוך

מיקום תחנות דיגום חודשי לאיכות מים



תחנות הדיגום (ממורד הקישון למעלה הקישון): קישון גשר אירי יגור; קישון גשר ההסתדרות; קישון גשר יוליוס סימון; קישון הר הגבס; קישון מורד מאגר כפר ברוך; קישון רציף האבן; קישון תחנת המחצבה (ג'למה)