

דו"ח ניטור חודשי למי נחל קישון



ינואר 2024

ריכוז נתונים: נמרוד אבני

עריכה: מעיין ציון

בתמונה נחל הקישון בפארק יגור - כפר חסידים

שומרים על הנחל בשבילך תוצאות ניטור מי נחל קישון - 12.11.2023

פרמטר	תקן סביבתי	גשר אירי יגור	גשר ההסתדרות	גשר יוליוס סימון	הר הגבס	מאגר כפר ברוך	רציף האבן	המחצבה (ג'למה)
ערך הגבה (pH)	7-9	7.81	8	7.89	8.11	7.69	7.71	7.89
חמצן מומס אחוז רוויה (%)	קטן מ-60	58.7	62	60.5	64	52.3	63.8	67.5
טמפרטורה (C)	-	15.3	17.3	18	15.7	15.5	18.2	14.9
מוליכות חשמלית ספציפית (ms/cm)	-	1.6911	6.9175	14.6188	1.7288	1.3189	18.4534	1.6431
עכירות (NTU)	-	96.97	28.55	17	69.15	14.17	11.18	57.65

* חריגה מתקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון

מרחקי תחנות הדיגום לאורך נחל הקישון

מרחק (ק"מ)

1.3
 1.5
 2.5
 3.5
 6.0
 15

תחנת דיגום

תחנת דיגום רציף האבן + עומק
 תחנת דיגום גשר יוליוס סימון + עומק
 תחנת דיגום גשר ההסתדרות + עומק
 תחנת דיגום קישון הר הגבס + עומק
 תחנת דיגום גשר אירי יגור
 תחנת דיגום מורד מאגר כפר ברוך

מיקום תחנות דיגום חודשי לאיכות מים

