

דו"ח ניטור חודשי למי נחל קישון

יוני 2022

ריכוז נתונים: נמרוד אבני | עריכה: איתן צנטנר

[image]

דיגום במעלה הקישון סמוך לנחל מגידו

טבלת נתוני ניטור - 20 יוני 2022

הטבלה הבאה מציגה את תוצאות הניטור החודשי של איכות מי נחל הקישון, שנדגמו בתאריך 20 ביוני 2022, ב-10 תחנות דיגום לאורך הנחל, בהשוואה לתקן הסביבתי לאיכות מי הנחל.

[image]

טבלת תוצאות ניטור איכות מים, 20 ביוני 2022 (ראו תיאור מלא בטקסט החלופי לתמונה)

הערות לטבלה: "-" = לא נמדד. סימון * (אם מופיע) מציין חריגה מהתקן הסביבתי לאיכות מי נחל קישון. תחנות הדיגום ממוקמות משפך הנחל לים (מורד הנחל) ועד מעלה הנחל, לפי הסדר: תחנת דיגום רציף האבן ועומק (1.3 ק"מ), גשר יוליוס סימון ועומק (1.5 ק"מ), גשר ההסתדרות עומק (2.5 ק"מ), קישון הר הגבס ועומק (3.5 ק"מ), גשר אירי יגור (6.0 ק"מ), תחנת המחצבה/גלמה, ומורד מאגר כפר ברוך (15 ק"מ).

מיקום תחנות דיגום חודשי לאיכות מים

[image]

מפת מיקום תחנות דיגום לניטור איכות מים בנחל הקישון

תא דואר 10528, חיפה. מיקוד 2611701 | טלפון רב קווי 04-8404404 | פקס 04-8400639
Email: info@kishon.org.il | www.kishon.org.il